



GESSMANN®

Промышленные коммутационные устройства

Стандартные диаграммы переключения контактов

5/001
2011

Поз.	Типы переключений	Обозначение	Поз.	Типы переключений	Обозначение
01	MS 11	A01	12	MS 214	A12
02	MS 12	A02	13	MS 224	A13
03	MS 13	A03	14	MS 25	A14
04	MS 14	A04	15	MS 26	A15
05	MS 21	A05	16	MS 0	A98
06	MS 22	A06	17	Прочие диаграммы переключения контактов	A99
07	MS 212	A07	18	Контакт в нулевой позиции нормально-замкнутый	A...0
08	MS 222	A08	19	Контакт в нулевой позиции нормально-разомкнутый	A...1
09	MS 23	A09	20	Потенциометр MSP	
10	MS 213	A10	21	Микроконтакт переключения для рукоятки переключения с блокирующим выключателем, переключателем подачи сигнала, нажимным выключателем	
11	MS 24	A11		Контакт 5 05 = направление переключения 1/4/5/8 Контакт 3 03 = направление переключения 2/3/6/7 Обозначение направлений переключения согласно DIN 15025	